

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
V/v: Sửa chữa hệ thống băng chuyền

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa hệ thống băng chuyền”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu chung:

- Chất lượng: Mới 100% chưa qua sử dụng.
- Năm sản xuất 2022 về sau.
- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa do hãng sản xuất cấp kèm theo đơn hàng/parking list hoặc Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O) do nước sản xuất /nước xuất khẩu cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (bản sao có xác nhận của công ty).
- Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa cung cấp (C/Q) do hãng sản xuất cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (bản sao có xác nhận của công ty)
- Giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước do đơn vị cung cấp cấp.

- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Stt	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
A	Cung cấp vật tư sửa chữa băng chuyền			
01	Bánh xe D90 - Vật liệu: nhựa composite bọc nhựa - Đường kính 90mm; dày 23mm - Đường kính trong ổ bi: 17mm - Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương	Bộ	700	Mới 100%
02	Dây đai ép ma sát cho Băng chuyền ô van Hutchinson IREL 3696 PL 12 GYE: - Chiều dài: 3696mm - Số rãnh: 12 rãnh - Độ dày: 10mm - Khoảng cách giữa 2 rãnh: 4,7mm - Xuất xứ: Hutchinson – Châu Âu	Cái	01	Mới 100%



03	Bánh ép ma sát: - Đường kính D90 - Vòng bi Nhật - 6204zz - Bulon lắp đặt M10x30 - Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương	Bộ	50	Mới 100%
04	Bộ chỉnh sức căng SE18 (Bộ cần ép ma sát Rosta): - Chiều cao: 79mm - Chiều dài cần ép: 115mm - Bu lông lắp cố định: M10 - Xuất xứ: Rosta - Châu Âu	Bộ	30	Mới 100%
05	Lá tapi băng chuyên ô van đến (tấm su băng tải cho băng chuyên Ovan): - Vật liệu: cao su - Kích thước: chiều dài x chiều rộng: 990x410mm - Chiều dày: 8mm - Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương	Cái	20	Mới 100%
06	Tấm tapi cho băng chuyên carousel nghiêng, có chiều quay ngược chiều kim đồng hồ - Vật liệu: Cao su nguyên khối - Chiều dài: Tối thiểu 1130mm - Chiều rộng: Tối thiểu 380mm - Chiều dày: Tối thiểu 6mm. - Các móc cài được đúc nguyên khối chung với tấm tapi su, số lượng móc cài: 06 cái. - Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương	Cái	05	Mới 100%
B	Cung cấp vật tư và lắp đặt vật tư sửa chữa băng chuyên			
01	Tapi cho băng chuyên thẳng: - Kích thước: Dài 2860cm x Rộng 115cm - Model: Habasit NHM-10EKBV 11 - Xuất xứ: Habasit - Châu Âu	Cái	01	Mới 100%
02	Chi phí lắp đặt, dán nối tapi băng thiết bị chuyên dụng tại vị trí băng chuyên thẳng Cảng HKQT Cam Ranh bao gồm các chi phí khác liên quan để thực hiện.	Cái	01	

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện: Nhà ga hành khách T1 – Cảng HKQT Cam Ranh
- Giá: Đề nghị là giá trọn Sửa chữa hệ thống băng chuyên đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển giao hàng, lắp đặt nghiệm thu đưa vào sử dụng tại Cảng HKQT Cam Ranh và các chi phí liên quan khác để thực hiện hợp đồng.

- Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.



- Phương thức thanh toán: thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi bàn giao và lắp đặt nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá và phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu.

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: đến trước 15 h 00 ngày 16. tháng 11 năm 2023
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc bưu điện, ngoài bì thư chào giá ghi rõ: Hồ sơ chào giá hạng mục “Sửa chữa hệ thống băng chuyên”.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 - Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
 - Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Email: vanthu.cxr@acv.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
- Phòng Kỹ thuật hạ tầng.
- Tel: 0905398023
- Người liên hệ: Ông Lê Ngọc Chinh – Phòng Kỹ thuật hạ tầng.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ và phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
- Có số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan từ 10 năm trở lên.
- Có tối thiểu 02 hợp đồng tương tự về việc cung cấp vật tư sửa chữa băng chuyên, lắp đặt tapi băng chuyên thẳng.
- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Nơi nhận: 
- Website ACV, CRIA (để đăng tải);
- Lưu: VT, KTHT (Ch,02b).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Quân